

العربية

جهاز التحكم Series P315PR/RM

⚠️ تحذير: خطر التعرّض لصدمة كهربائية. فصل وحدات تغذية الطاقة المتعددة أو عزلها قبل إجراء أي توصيلات كهربائية. قد يتطلب ذلك أكثر من عملية فصل أو عزل واحدة وذلك لتفريغ الجهاز من الطاقة بشكل كلي. قد يتسبب الاحتكاك بمكوّنات تحمل نسبة فولتية خطيرة بالتعرّض لصدمة كهربائية وقد يؤدي إلى إصابة جسدية بالغة أو إلى الموت.
--

⚠️ تنبيه: خطر الحاق الضرر بالجهاز. لا تزدّد النظام بالطاقة قبل التحقق من كل التوصيلات السليكة. يمكن لادارات القصر أو الأسلاك غير الموصولة بشكل صحيح أن تلحق ضرراً دائماً بالجهاز.أو إلى الموت.

هام: استخدم موصلات من النحاس فقط اجعل كلّ التوصيلات السليكة تتوافق مع الأنظمة الإقليمية والوطنية والمحلية. لا تتخط المعايير الكهربائية المحددة لجهاز التحكم Series P315PR/RM
--

هام: استخدم جهاز التحكم Series P315PR/RM الذي يتم تشغيله بواسطة الضغط للتحكم بمحركات المكثف التي يتم فيها عكس اتجاه التيار إلكترونياً، عن طريق التركيب المباشر، كجهاز للتحكم في التشغيل فقط. وفي الحالات التي قد يؤدي فيها فشل جهاز التحكم Series P315PR أو حدوث خلل في أدائه إلى وقوع إصابة جسدية أو ضرر بالممتلكات أو بالمعدات التي يتم التحكم بها أو غيرها من الأجهزة، يجب تصميم تدابير وقائية إضافية للنظام التحكم. وعليه، لم بتصميم أجهزة أخرى وصيانتها مثل أنظمة مراقبة أو إنذار أو أجهزة تحكم محدودة أو أجهزة أمان مستمتة للتنبية أو للحماية من فشل تشغيل جهاز التحكم Series P315PR/RM أو من حدوث خلل في أدائه.
--

التطابق (شريطةً)	22 إلى 42 شريطةً	8 إلى 25 شريطةً	5 إلى 15 شريطةً
الحد الأقصى لضغط التجاوز	48 شريطةً	40 شريطةً	25 شريطةً
شريط تناسبي	5 أنثرطة	4 أنثرطة	4 أنثرطة
إعداد المصنع	26 شريطةً	19 شريطةً	6 شريطةً
الفولتية	فولتية إثارة مباشرة من محرك EC (10+ فوات كحد أقصى، 1,1 مولى أسبير)		

إن **Series P315PR/RM** عبارة عن جهاز تحكّم يتم تشغيله بواسطة الضغط للمحركات التي يتم فيها عكس اتجاه التيار إلكترونياً، وهو ملائم للتركيب المباشر (الصورة رقم 1).

يُعدّ جهاز التحكم **P316PR/RM** ملائماً للميزّادات غير المسبّبة للتآكل وفق ظروف بيئية عادية.

يمكن تركيب جهاز التحكم **(IP65)** في الخارج. راجع الصورة رقم 2 للحصول على معلومات عن اتجاه التركيب لجهاز التحكم**P316PR/RM**. عند تركيب الجهاز داخل خزانة، يجب توفير فتحات للسماح بدوران الهواء. راجع للحصول على إرشادات تتعلق بتثبيت**P316PR/RM**.

يجب أن تتوافق كلّ تعديلات الأسلاك مع القوانين المحلية، ويجب تنفيذها بواسطة الموظفين المعوّلين فقط. عند استخدام سلك متعدد الجداول، يجب وضع حلقة على طرف الكبل. يجب وضع الحشوة المطاطية لمنع التسرب بين مأخذ الموصل السريع وأطراف الموصل للمحافظة على فئة الحماية **IP65**. يجب وضع حلقة مطاطية على شكل **O** على البرغي، أحكم ربط البرغي، ثم قم بتثبيت البرغي بمقبس الموصل السريع في طرفي وحدة التحكم، تحافظ الحشوة و العروة و الحلقة المطاطية التي على شكل **O** على فئة حماية **IP65** لوحدة التحكم (الصورة رقم 4). يمكن تمديد الأسلاك على عدة محركات بطريقة موازية.

راجع الصورة رقم 5 للحصول على معلومات عن ضبط نقطة الوضع لجهاز التحكم **P316PR/RM** بعد اكتمال عملية التثبيت، يجب تنفيذ ثلاث دورات تشغيل كاملة على الأقل للتأكد من عمل كل المكونات بشكل صحيح. إذا تبيّن أن جهاز التحكم**P316PR/RM** لا يعمل بشكل صحيح، فافصل بالمورد.

Single Point of Contact:

Europe

JOHNSON CONTROLS
WESTENDHOF 3
45143 ESSEN
GERMANY

NA/SA

JOHNSON CONTROLS
507 E MICHIGAN ST
MILWAUKEE WI 53202
USA

APAC

JOHNSON CONTROLS
C/O CONTROLS PRODUCT MANAGEMENT
NO. 32 CHANGJIJANG RD NEW DISTRICT
WUXI JIANGSU PROVINCE 214028
CHINA

For more contact information, refer to

www.johnsoncontrols.com/locations

© 2020 Johnson Controls